

再処理工場における改善事項
(平成19年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H19.8.31現在)
1	H19.2.2	ガラス溶融炉 運転性向上に係る改善(原料供給機の覗き窓の構造変更)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
2	H19.2.9	低レベル濃縮廃液処理系 操作性の向上のための中和設備の新規設置	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
3	H19.2.19	計装用空気系統における除湿装置の増設	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。