

再処理工場における改善事項
(平成19年8月分)

アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H19.10.31現在)
1	H19.8.10	制御盤室の加湿器に係る改善(過加熱の防止)	前処理建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。