

再処理工場における不適合
(平成19年8月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.12.31現在)
1	H19.8.2	定期自主検査時における廃ガス洗浄塔の入口圧力変動	前処理建屋	処置済み
2	H19.8.6	ガラス溶融炉点検時における主電極の絶縁低下の確認	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	H19.8.9	ドラム蓋導入装置の作動確認時における動作不良	前処理建屋	処置済み
4	H19.8.9	サンプリング未実施凝縮水の第2低レベル廃液受槽への移送(移送先の貯槽のサンプリングにより基準を満たしていることを確認)	低レベル廃液処理建屋	処置済み
5	H19.8.9	保守作業中における圧縮空気ラインの隔離状態からの復旧作業不備	分析建屋	処置済み
6	H19.8.9	極低レベル含塩廃液受槽の移送前サンプリングにおけるポンプ起動時の故障	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
7	H19.8.20	月例点検時における固化セルパワーマニプレータの補助ホイストと壁面との干渉	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
8	H19.8.24	「再処理工場(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋)における燃料取扱装置及び第1チャンネルボックス切断装置に関する耐震計算の誤入力について」に係る報告書の一部訂正	-	処置済み
9	H19.8.27	モニタリングポスト用電源系統切替時における無停電電源装置の動作不良	モニタリングポスト	処置済み
10	H19.8.28	サンプルジャグ(分析試料採取容器)の気送管内停滞	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。