

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合 (平成19年9月分)

| No. | 発見日 | 件名(概要) | 建屋 | 処置状況※ (H21.1.31現在) |
|-----|----------|---|-----------------|-----------------------|
| 1 | H19.9.3 | 工程管理用計算機へのデータの送信不良 | 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 | 処置済み |
| 2 | H19.9.6 | チャンネルボックス運搬容器蓋取外し作業の手順不備 | 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 | 処置済み |
| 3 | H19.9.20 | 定期点検時の電源系統切替に伴う換気筒サンプルラックの停止(2系統あるうちの別系統は正常に運転) | 北換気筒管理建屋 | 処置済み |
| 4 | H19.9.25 | モニタリングポスト用電源系統切替に伴う電圧低下(モニタリングポストの測定値に影響はない) | 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 | 処置済み |
| 5 | H19.9.26 | 燃料取扱装置位置決めカメラのフェンス接触に伴う損傷 | 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 | 処置済み |

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。