

再処理工場における改善事項  
(平成20年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H24.9.30現在)
1	H20.7.24	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
2	H20.7.24	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
3	H20.7.24	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	分離建屋	処理済み
4	H20.7.24	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	精製建屋	処理済み
5	H20.7.24	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	低レベル廃液処理建屋	処理済み
6	H20.7.25	固化セルパワーマニプレータの接触防止に係る改善	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
7	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	前処理建屋	処理済み
8	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処理済み
9	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
10	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処理済み
11	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
12	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処理済み
13	H20.7.25	同時開禁止扉の同時開防止に係る改善	分析建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。