

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合  
(平成20年10月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H29.11.30現在)
1	H20.10.6	極低レベル廃液中和槽出口配管付近床面における漏えい痕の確認	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H20.10.6	電源系統定期点検終了後の弁復旧手順書の不備	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
3	H20.10.23	保修作業時の手順不備により飛散したドレン水等の作業員への付着(身体への放射性物質の付着なし)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。