

再処理工場における改善事項
(平成21年3月分)

□アクティブ試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H22.12.31現在)
1	H21.3.5	ガラス溶融炉のレンガ回収等の保守作業における保守治具入口シャッタの設置	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
2	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
3	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処理済み
4	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処理済み
5	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	前処理建屋	処理済み
6	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	分析建屋	処理済み
7	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	出入管理建屋	処理済み
8	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	前処理建屋	処理済み
9	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処理済み
10	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	分離建屋	処理済み
11	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	高レベル廃液ガラス固化建屋	処理済み
12	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	第1ガラス固化体貯蔵建屋	処理済み
13	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	分析建屋	処理済み
14	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
15	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	ウラン脱硝建屋	処理済み
16	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	ウラン酸化物貯蔵建屋	処理済み
17	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処理済み
18	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処理済み
19	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	還元ガス製造建屋	処理済み
20	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	精製建屋	処理済み
21	H21.3.31	「高レベル廃液ガラス固化建屋固化セルにおける高レベル廃液の漏えい」に伴う弁への誤接触防止に係る改善	低レベル廃液処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。