

再処理工場における改善事項
(平成21年5月分)

アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H21.7.31現在)
1	H21.5.15	暖房用温水補助加熱器伝熱管の腐食防止に係る改善	出入管理建屋	処理中

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。