

再処理工場における不適合
(平成21年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H22.2.28現在)
1	H21.5.2	スチームトラップ(蒸気凝縮水排出器)蓋部の浸食による凝縮水(非放射性)の微量な漏えい	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
2	H21.5.7	前処理建屋における安全蒸気ボイラの1台停止	前処理建屋	処置中
3	H21.5.7	使用済燃料の再処理等のための積立金に係る届出書の一部記載不備	-	処置済み
4	H21.5.12	走行給電装置用トルクリミッタの設定不備による固化セルクレーンの動作不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
5	H21.5.14	電気設備点検における作業手続きの不備	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
6	H21.5.19	ガイドレール潤滑不足による固化セルパワーマニピュレータの動作不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
7	H21.5.25	固化セル貫通プラグシール性向上工事における作業手続きの不備	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
8	H21.5.29	点検終了後の切替作業における建屋排風機インクライナ(風量制御機器)の動作不良	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。