

## (2) 炉内残留物除去作業

炉内残留物除去後の炉内観察結果を左下図に示す。図には、底部電極、補助電極、稜線の推定位置を記載した。炉内残留物除去作業により、底部電極上面全体、流下ノズル穴、底部電極スリットの全周を確認することができた。残留物を除去することができた。

稜線部については、主 B・補 B 側稜線部に残留物が多く残留していたが、稜線が確認できるまで除去することができた。また、補助電極 B 下部に位置していた塊状の残留ガラスについては、補助電極 B 全面及び補助電極 B 下の炉壁部を確認できるまで残留物を除去することができた。

### 炉内残留物除去後の炉内観察結果

