




ウラン濃縮工場 排気ダクトの点検状況



分析室における損傷ダクトの位置