



ガラス固化体検査室天井クレーンつり具 概要図（接触部の変更）

変更前	変更後	主な内容
 <p data-bbox="409 632 655 684">ガラス固化体検査室天井クレーン</p> <p data-bbox="350 1430 492 1455">ガラス固化体</p> <p data-bbox="724 1360 834 1392">接触部</p> <p data-bbox="483 1654 1071 1703">ガラス固化体 把持時（改造前）</p>	 <p data-bbox="1516 611 1762 663">ガラス固化体検査室天井クレーン</p> <p data-bbox="1368 1339 1555 1419">改造箇所 (認可内容)</p> <p data-bbox="1457 1482 1599 1507">ガラス固化体</p> <p data-bbox="1768 1503 1878 1535">接触部</p> <p data-bbox="1670 1654 2258 1703">ガラス固化体 把持時（改造後）</p>	<p data-bbox="2371 352 2674 552">ガラス固化体検査室天井クレーン（つり具）による汚染拡散のリスク低減を図るため、つり具とガラス固化体の接触部を変更する。</p>