

再処理工場における不適合等

（平成17年3月分）

化学試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (10月31日現在)
1	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	ハル・エンドピース貯蔵建屋	改善事項	処置済み
2	H17.3.1	工程管理用計算機における表示画面の追加による監視性の改善	高レベル廃液ガラス固化建屋	改善事項	処置済み
3	H17.3.11	自動フォークリフト(ドラム缶搬送用)の操作不良	チャンネルボックス・バーナブルボイズン処理建屋	不適合	処置済み
4	H17.3.15	ガラス固化体受入れクレーン自動運転時における吊り具のゆれに伴うクレーン停止位置の一時不良	第1ガラス固化体貯蔵建屋	不適合	処置済み
5	H17.3.16	スチームジェット配管の自動洗浄のための洗浄水流量の改善	高レベル廃液ガラス固化建屋	改善事項	処置済み
6	H17.3.16	表面汚染検査装置(ガラス固化体の表面をスミヤク紙により拭き取るための装置)の試験時における現場制御盤非常停止ランプの表示不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	不適合	処置済み
7	H17.3.16	床面走行クレーン自動運転中におけるガラス固化体搬送先の表示不良	第1ガラス固化体貯蔵建屋	不適合	処置済み
8	H17.3.16	床面走行クレーン自動運転中における固定装置解除時の作動不良	第1ガラス固化体貯蔵建屋	不適合	処置済み

化学試験終了からウラン試験開始までに発生した不適合等は、化学試験期間中の不適合等として整理しております。

- 1・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
 ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。