

再処理工場における不適合等

(平成17年9月分)

化学試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	発生事象 ¹	処置状況 ² (H17.12.31現在)
1	H17.9.1	工程管理用計算機の対話操作画面の改善(第6ブロック)	高レベル廃液ガラス固化建屋	改善事項	処置済み
2	H17.9.21	排風機回転数計の点検に伴う回転数計収納箱内の配線の補修	高レベル廃液ガラス固化建屋	不適合	処置済み
3	H17.9.22	加温器温度制御用サイリスタ制御盤の点検時における出力停止	高レベル廃液ガラス固化建屋	不適合	処置済み

現在、化学試験を行っている建屋はありませんが、化学試験終了からウラン試験開始までに発生した不適合等は、化学試験期間中の不適合等として整理しております。

- 1 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。
- 2 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。