

**使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合**  
**(平成19年7月分)**

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H19.10.31現在)
1	H19.7.3	ファンネル注水作業時における漏えい検知装置の取外し忘れ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H19.7.5	海洋放出管の水張り作業の遅延	海洋放出管(陸上部)	処置済み
3	H19.7.5	工事用電気設備用柱上変圧器の保管上の不備	—	処置済み
4	H19.7.31	燃料取扱装置補助ホイストからの吊具の外れ	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
5	H19.7.31	廃液の誤った放出前貯槽への移送(放出前にサンプリングにより放出基準を満たしていることを確認)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。