

サイクルInformation

再処理工場とMOX燃料工場の新たなしゅん工目標についてお知らせします

当社は、再処理工場のしゅん工を「2024年度上期のできるだけ早期」、MOX燃料工場のしゅん工を「2024年度上期」として、設工認の審査、工事および検査に取り組んでまいりましたが、審査に時間を要していることから、**新たなしゅん工目標を、再処理工場は「2026年度中」、MOX燃料工場は「2027年度中」としました。**

しゅん工目標を見直すこととなり、地域の皆さまにご心配、ご迷惑をおかけし心よりお詫び申し上げます。

●再処理工場

審査に約1年半、認可後の検査に約9か月等を考慮し、再処理工場の新たなしゅん工目標を「2026年度中」としました。

●MOX 燃料工場

審査期間を2026年5月まで、再処理工場しゅん工後に実施する工事や検査に要する期間を約1年と見込み、MOX燃料工場の新たなしゅん工目標を「2027年度中」としました。

〈今後の対応〉

しゅん工に向け、残る技術課題に的確かつ計画的に取り組んでいくため、以下の対応を行います。

- ① 審査・検査における課題について論点や規制庁の指摘事項を的確に把握し、説明内容の充実を図ってまいります。
- ② 8月26日の審査会合で示した「説明の全体計画」に沿って、規制庁と審査のスケジュール等に関する共通認識をもち、必要に応じて見直しを行うことで、進捗管理を徹底してまいります。

引き続き、電力、メーカをはじめ産業界全体からの支援を受けながら、新たなしゅん工目標に向け、安全を最優先にオールジャパン体制で取り組んでまいります。

2024年7月分(2024年7月1日～7月31日)の
施設のトラブル情報等を取りまとめて、お知らせします。



トラブル等の情報は事象の重大性(A情報→不適合等)に応じて情報区分を定めています。

情 報 区 分		件数
A情報	安全協定報告事象等	0件
B情報	事象の進展又は状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等	1件
C情報	A情報、B情報に該当しない軽度な不具合、漏えい、汚染等、特に連絡を要する事象	0件
運転情報(C情報に至らないごく軽度な機器故障)		0件
清掃や調整で復旧可能な機器停止等		0件
不適合・改善事項		1件

【B情報】

ウラン濃縮工場 管理廃水処理室(管理区域内)における放射性物質を含む液体の漏えい(7月17日公表)

【不適合の主な内容】

ウラン濃縮工場 管理廃水処理室(管理区域内)における放射性物質を含む液体の漏えい

※不適合とは仕様や機能など所定の要求を満たしていない状態をいいます。

発生した不適合については、原因究明、再発防止を含めた是正処置、水平展開等の検討を行い、重要度に応じて処置方針を決定し再発防止対策等を講じます。処置状況についてはホームページで公表しています。

お 問 い 合 せ 先

日本原燃株式会社 地域・広報本部 広報部
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目2-11
Tel.017-731-1658 (平日9:00～17:00)
Fax.017-731-1552

日本原燃ホームページはこちら→



ひとりひとり、ひとつひとつ。



日本原燃