

サイクルInformation

使命達成に向け、誓いを胸に ～2025年度入社式を開催しました～

4月1日(火)、六ヶ所村文化交流プラザスワニーで入社式を行い、新入社員95名(うち青森県出身者75名)を新たな仲間として迎え入れました。



新入社員と役員の集合写真



誓いの言葉を述べる新入社員代表

入社式では、増田社長から辞令を交付するとともに「日本原燃は、原子燃料サイクルを確立し、新たなエネルギーを生み出して、未来を切り拓くというミッションを掲げています。日本原燃社員の一員として使命達成に向け、若い力を存分に発揮してください」と激励の言葉を送りました。

その後、新入社員代表が「日本原燃の使命の一翼を担えるよう、また、地域および社会に貢献できるよう、日々努力してまいります」と誓いの言葉を述べました。

新たな仲間とともに、全社員が一丸となり、原子燃料サイクルの確立に向けて、全力で取り組んでまいります。

2025年2月分(2025年2月1日～2月28日)の施設のトラブル情報等を取りまとめて、お知らせします。



トラブル等の情報は事象の重大性(A情報→不適合等)に応じて情報区分を定めています。

情報区分		件数
A情報	安全協定報告事象等	1件
B情報	事象の進展又は状況の変化によっては、安全協定報告対象になるおそれのある事象等	0件
C情報	A情報、B情報に該当しない軽度な不具合、漏えい、汚染等、特に連絡を要する事象	0件
運転情報(C情報に至らないごく軽度な機器故障)		0件
清掃や調整で復旧可能な機器停止等		0件
不適合・改善事項		4件

【A情報】

・再処理工場：再処理事業所 前処理建屋(管理区域内)における塔槽類廃ガス処理設備 排風機Bの故障(続報)(2月17日公表)
※上記トラブル情報は、1月28日にB情報としてお知らせしておりましたが、排風機の復旧に時間を要することを確認したことから、A情報(保安規定で要求される措置「排風機1台が運転不能の場合に、30日以内に運転不能の排風機を運転可能な状態に復旧する」を講じることができない)と判断しました。

【不適合の主な内容】

・再処理工場：防災盤更新工事の貫通部における耐火要求の仕様不足
・再処理工場：中央制御室送風機Bにおける電源隔離後の記録作成漏れ
・使用済燃料受入れ・貯蔵施設：駐車場敷設電源ケーブルの破損 他

※不適合とは仕様や機能など所定の要求を満たしていない状態をいいます。

発生した不適合については、原因究明、再発防止を含めた是正処置、水平展開等の検討を行い、重要度に応じて処置方針を決定し再発防止対策等を講じます。処置状況についてはホームページで公表しています。

お問い合わせ先

日本原燃株式会社 地域・広報本部 広報部
〒030-0801 青森県青森市新町二丁目2-11
Tel.017-731-1658(平日9:00～17:00)
Fax.017-731-1552

日本原燃ホームページはこちら→



ひとりひとり、ひとつひとつ。



日本原燃