

使用済燃料受入れ・貯蔵施設 海洋放出管理系配管交換の概要

概略図	申請内容
<p>放出前に廃液を 分析・測定</p> <p>交換する配管</p> <p>今回のにじみ確認箇所</p> <p>2016年1月25日に にじみを確認した配管</p>	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵施設に設置している海洋放出管理系の配管におけるごくわずかな廃水のにじみについて、当該配管を交換後、漏えい確認を行ったところ、交換箇所と異なる配管からごくわずかな廃水のにじみを確認した。</p> <p>このため、今回新たににじみを確認した配管およびにじみが発生するおそれのある箇所を交換するとともに原因調査を行う。</p>