


使用済燃料受入れ・貯蔵施設 海洋放出管理系配管交換(水平展開)の概要

概略図	申請内容
 <p data-bbox="224 1260 560 1324"> □ : 交換する配管 </p> <p data-bbox="851 1133 1568 1244"> 2016年1月25日に にじみを確認した配管(現在は復旧済み) </p>	<p data-bbox="1646 391 2072 869"> 2016年1月25日に、使用済燃料受入れ・貯蔵施設に設置している海洋放出管理系の配管においてごくわずかな廃水のにじみを確認した(現在は復旧済み)。これを受けて、使用済燃料受入れ・貯蔵施設の廃液処理系及び海洋放出管理系の配管全体の調査を実施したところ、当該箇所以外にも、にじみが発生するおそれがある配管が確認された。このため、にじみが発生するおそれのある配管の交換を実施する。 </p>