


第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況



第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—1	清掃前				
	清掃後				
1—2	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—3	清掃前				
	清掃後				
1—4	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—5	清掃前				
	清掃後				
1—6	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—7	清掃前				
	清掃後				
1—8	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—9	清掃前				
	清掃後				
1—10	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—11	清掃前				
	清掃後				
1—12	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—13	清掃前				
	清掃後				
1—14	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況


位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—15	清掃前				
	清掃後				
1—16	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—17	清掃前				
	清掃後				
1—18	清掃前				
	清掃後				

第1貯蔵区域 位置決め部材基部における堆積物等の状況

位置決め部材 No.		北	東	南	西
1—19	清掃前				
	清掃後				
1—20	清掃前				
	清掃後				






















第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料-2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		①	②	
1-1					変色部なし					1-1		変色部なし	
1-2					変色部なし					1-2		変色部なし	
1-3					変色部なし					1-3		変色部なし	
1-4					変色部なし					1-4		変色部なし	
1-5					変色部なし					1-5		変色部なし	
1-6					変色部なし					1-6		変色部なし	
1-7					変色部なし					1-7		変色部なし	
1-8					変色部なし					1-8		変色部なし	
1-9					変色部なし					1-9		変色部なし	
1-10					変色部なし					1-10		変色部なし	

第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料-2

通風管									収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		①	②
1-11										1-11		変色部なし
1-12					変色部なし					1-12		変色部なし
1-13					変色部なし					1-13		変色部なし
1-14					変色部なし					1-14		変色部なし
1-15					変色部なし					1-15		変色部なし
1-16					変色部なし					1-16		変色部なし
1-17					変色部なし					1-17		変色部なし
1-18					変色部なし					1-18		変色部なし
1-19					変色部なし					1-19		変色部なし
1-20					変色部なし					1-20		変色部なし

第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料-2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②
1-21					変色部なし					1-21		変色部なし	
1-22					変色部なし					1-22		変色部なし	
1-23					変色部なし					1-23		変色部なし	
1-24					変色部なし					1-24		変色部なし	
1-25					変色部なし					1-25		変色部なし	
1-26					変色部なし					1-26		変色部なし	
1-27					変色部なし					1-27		変色部なし	
1-28					変色部なし					1-28		変色部なし	
1-29					変色部なし					1-29		変色部なし	
1-30					変色部なし					1-30		変色部なし	

第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料ー2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②
1-31					変色部なし					1-31		変色部なし	
1-32					変色部なし					1-32		変色部なし	
1-33					変色部なし					1-33		変色部なし	
1-34					変色部なし					1-34		変色部なし	
1-35					変色部なし					1-35		変色部なし	
1-36					変色部なし					1-36		変色部なし	
1-37					変色部なし					1-37		変色部なし	
1-38					変色部なし					1-38		変色部なし	
1-39					変色部なし					1-39		変色部なし	
1-40					変色部なし					1-40		変色部なし	

第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料ー2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②
1-41					変色部なし					1-41		変色部なし	
1-42					変色部なし					1-42		変色部なし	
1-43					変色部なし					1-43		変色部なし	
1-44					変色部なし					1-44		変色部なし	
1-45					変色部なし					1-45		変色部なし	
1-46					変色部なし					1-46		変色部なし	
1-47					変色部なし					1-47		変色部なし	
1-48					変色部なし					1-48		変色部なし	
1-49					変色部なし					1-49		変色部なし	
1-50					変色部なし					1-50		変色部なし	

第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料-2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②
1-51					変色部なし					1-51		変色部なし	
1-52					変色部なし					1-52		変色部なし	
1-53					変色部なし					1-53		変色部なし	
1-54					変色部なし					1-54		変色部なし	
1-55					変色部なし					1-55		変色部なし	
1-56					変色部なし					1-56		変色部なし	
1-57					変色部なし					1-57		変色部なし	
1-58					変色部なし					1-58		変色部なし	
1-59					変色部なし					1-59		変色部なし	
1-60					変色部なし					1-60		変色部なし	

第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料ー2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②
1-61					変色部なし					1-61		変色部なし	
1-62					変色部なし					1-62		変色部なし	
1-63					変色部なし					1-63		変色部なし	
1-64					変色部なし					1-64		変色部なし	
1-65					変色部なし					1-65		変色部なし	
1-66					変色部なし					1-66		変色部なし	
1-67					変色部なし					1-67		変色部なし	
1-68					変色部なし					1-68		変色部なし	
1-69					変色部なし					1-69		変色部なし	
1-70					変色部なし					1-70		変色部なし	


第1貯蔵区域 収納管および通風管 外観観察結果(変色部写真)

添付資料ー2

通風管										収納管			
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			①	②
1-71										1-71		変色部なし	
1-72					変色部なし					1-72		変色部なし	
1-73					変色部なし					1-73		変色部なし	
1-74					変色部なし					1-74		変色部なし	
1-75					変色部なし					1-75		変色部なし	
1-76					変色部なし					1-76		変色部なし	
1-77					変色部なし					1-77		変色部なし	
1-78					変色部なし					1-78		変色部なし	
1-79					変色部なし					1-79		変色部なし	
1-80					変色部なし					1-80		変色部なし	






第1貯蔵区域 下部プレナム形成板 詳細観察結果



第1貯蔵区域 下部プレナム形成板 外観観察結果(変色部写真)

添付資料-3





1	2	3	4	5	6	7
						
8	9	10	11	12	13	14
						
15	16	17	18	19	20	21
						
22	23	24	25	26	27	28
						
29	30	31				
						

第1貯蔵区域 冷却空気入口ルーバ 外観観察結果

← 東						西 →	
		6	5	4	3	2	1
上部							
下部							

第1貯蔵区域 位置決め部材(基部および側面)外観観察結果(変色部写真)

P.N 



位置決め部材(基部)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	東 北 南 西									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
位置決め部材(基部)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	東 北 南 西									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

位置決め部材(側面)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	東 北 南 西									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
位置決め部材(側面)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	東 北 南 西									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

— : 変色箇所

第1貯蔵区域 位置決め部材(基部および側面)外観観察結果(変色部写真)

基部

位置決め部材No.	北	東	南	西	位置決め部材No.	北	東	南	西
1—1		変色部なし			1—11				
1—2		変色部なし			1—12				
1—3		変色部なし			1—13				
1—4		変色部なし			1—14	変色部なし	変色部なし		
1—5		変色部なし			1—15	変色部なし	変色部なし	変色部なし	
1—6		変色部なし			1—16		変色部なし		
1—7		変色部なし			1—17		変色部なし		
1—8		変色部なし			1—18		変色部なし		
1—9		変色部なし			1—19		変色部なし		
1—10		変色部なし			1—20		変色部なし		

第1貯蔵区域 位置決め部材(基部および側面)外観観察結果(変色部写真)

側面

位置決め部材No.	北	東	南	西	位置決め部材No.	北	東	南	西
1—1		変色部なし			1—11		変色部なし		
1—2		変色部なし			1—12		変色部なし		
1—3		変色部なし	変色部なし		1—13		変色部なし	変色部なし	
1—4		変色部なし	変色部なし	変色部なし	1—14		変色部なし		変色部なし
1—5		変色部なし			1—15		変色部なし		
1—6	変色部なし	変色部なし	変色部なし		1—16	変色部なし	変色部なし		変色部なし
1—7		変色部なし			1—17	変色部なし	変色部なし	変色部なし	
1—8			変色部なし	変色部なし	1—18		変色部なし		
1—9		変色部なし			1—19		変色部なし		
1—10		変色部なし			1—20		変色部なし		