

使用済燃料受入れ・貯蔵施設 第2放出前貯槽B補修工事の概要

概略図	申請内容
<p>第2放出前貯槽A</p> <p>第2放出前貯槽B</p> <p>ポンプA</p> <p>ポンプB</p> <p>海洋放出口</p> <p>廃液処理設備</p> <p>放出前に廃液を分析・測定</p> <p>液だれ痕を確認した貯槽 (補修対象貯槽)</p>	<p>使用済燃料受入れ・貯蔵施設に設置している第2放出前貯槽Bの溶接線近傍に液だれ痕を確認したことから、当該貯槽の補修工事を行うとともに、液だれ痕等の原因調査を行う。</p>