



外観の健全性に疑義のある廃棄体

3月1日確認箇所



3月6日確認箇所



廃棄体底部に水滴を確認



廃棄体底部に膨らみを確認