

## &lt;ダイヤフラム弁断面図&gt;

ダイヤフラムの経年劣化により  
隙間が生じ、漏えいしたものと判断

