



補修箇所図



使用済燃料受入れ・貯蔵施設燃料送出しピット斜路 補修を行う既設ライニングプレートの変形状況